

开平市住房和城乡建设局文件

开建字〔2017〕121号

关于开平市住建局 2017 年第二季度 安全检查情况的通报

各股室、下属单位、建筑施工及监理企业：

根据《关于开展二〇一七年第二季度建筑施工安全检查的通知》（开建字〔2017〕80号）和《关于开展2017年第二季度直管公房安全管理督查工作的通知》（开建字〔2017〕103号）要求，我局分别于2017年6月5日至9日、6月21至22日对全市（包括镇、区）在建工程、直管公房进行第二季度安全检查。现将检查情况通报如下：

一、在建工程

这次检查依据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》，检查各责任主体安全生产保证体系、施工现场安全生产各项措施落实情况，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）进行评分，并检查施工企业和项目部“安全生产月”活动有关情况。

（一）按《建筑施工安全检查标准》评分情况

这次检查 69 项在建工程，发出建设工程施工安全限期整改通知书 66 份，停工整改通知书 3 份，其中合格 66 项，合格率 95.6%，不合格 3 项，不合格率 3.4%。比较好的工地有：由开平住宅建筑集团有限公司承建，开平市天地建设监理有限公司监理的中富花园三期 3、4 幢，由开平市宏城建筑工程有限公司承建，开平市天地建设监理有限公司监理的翠湖春天 1#、2#住宅商铺，由广东建邦兴业集团有限公司承建，开平市天地建设监理有限公司监理的梁金山（南面山下君庭住宅小区）住宅 1 至 3#、6 至 7#。比较差的工地有：广东均安建筑工程有限公司承建、开平市天地建设监理有限公司监理的开平市亿展阔芯有限公司厂房一，山东一建建设有限公司承建、开平市天地建设监理有限公司监理的领美公馆住宅楼、商铺等。

（二）专项检查情况

一是危险性较大的分部分项工程检查情况。（1）高大支模：检查有 7 项，有施工企业编制方案 7 项；有监理单位审查 7 项，有专家论证 7 项。（2）深基坑：检查有 4 项，有施工企业编制方案 4 项；有监理单位审查和专家论证 4 项。（3）超限外脚手架工程：检查 26 项，有施工企业编制方案 26 项，有监理单位审查 26 项，有专家论证 26 项。

二是建筑起重机械检查情况。（1）塔吊：检查有 54 台，有初始登记 54 台，办理安装告知 54 台，使用登记牌 53 台。有购买合同、租赁合同、安装拆卸合同、维保合同的 54 台。（2）施工升降机：检查有 47 台，有初始登记 47 台，安装告知 47 台，使用登记牌 39 台。有购买合同、租赁合同、安装拆卸合同、维保合同的 47 台。（3）物料提升机：检查 61 台，有初始登记 54 台、办理安装告知 43 台、办理使用登记牌 24 台。签订购买合

同、租赁合同、安装拆卸合同、维保合同的 56 台。

三是安全生产管理人员、施工作业人员安全教育培训情况。安全生产管理人员、施工作业人员安全教育培训有 67 项，无 2 项。

四是消防管理情况。有施工现场建筑消防管理制度 63 项，无制度 6 项，有配备消防器材 63 项，配备不足 28 项。

（三）安全生产活动月情况

2017 年“安全生产月”活动的主题是“全面落实企业安全生产主体责任”，根据《转发江门市住房和城乡建设局关于印发 2017 年江门市建筑施工“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案的通知》（开建字【2017】84 号）的文件要求，我局在我市范围内开展建设工程落实活动方案专项行动。6 月 6 日下午，住建局、监督站有关同志参加中山一工地的观摩活动和江门市住建局组织的市政工程质量安全和建筑市场行为交叉执法检查。

这次检查 69 项在建工程，有安全生产月活动有关文件 66 个项目，有安全月活动方案 52 项。拉挂横幅 169 幅、张贴标语 491 条、有宣传栏 39 个。

（四）安全生产动态管理扣分情况

项目负责人 20 项 26 条 60 分，专职安全员 30 项 37 条 82 分，专业监理工程师 1 项 1 条 6 分。

（五）存在主要问题

一是安全管理：施工组织设计专项方案不全面，未定期进行应急演练，未按考核制度对管理人员定期考核，查出隐患未定人、定时间、定措施整改，未设置重大危险源公未牌。

二是文明施工：围挡高度不足，车辆冲洗设施不全或未利用，未做到工完场清，材料堆放不整齐，五牌一图不全，灭火

器材配置不合理，无防尘、防噪音措施。

三是脚手架：扣件未进行复试，立杆基础无排水措施，缺少底垫，剪刀撑未沿脚手架高度连续设置，脚手板不满铺，作业层与建筑物之间未采用安全网封闭。钢管锈蚀严重。架体与建筑物拉结材质不符。

四是基坑工程：未按规定对毗邻建筑物、设施和道路进行沉降观测，机械设备与槽边距离不符合要求。

五是模板支架：模板立杆不按规定设置纵横向支撑，模板上堆料不均匀，存放不整齐，验收无量化内容。

六是高处作业：通道口、阳台、临边、楼梯口、预留洞口防护不严，安全网未进行检测，有的工人没戴安全帽操作。

七是施工用电：配电箱与开关箱内未绘制系统线路图，违反“一机、一闸、一漏、一箱”规定，线路沿脚手架或地面铺设，用电档案混乱，内容不全。

八是物料提升机与施工升降机：未按规定办理有关安装告知和使用登记手续，连墙杆材质做法不符合要求，卸料平台两侧防护不严，操作棚不符合要求。

九是塔式起重机：未及时办理安装及使用有关手续，日常检查维修记录不全，个别资格上岗证过期。

十是施工机具：圆盘锯无防护档板、传动部位无防护，砂浆机无操作棚。机具安装后未留有验收手续。

（六）要求

一是对于检查不合格和存在较大隐患的项目，施工单位要及时落实整改，经监督站重查符合要求才能开工。

二是按照文明施工要求，工地做好围挡、硬地化，车辆冲洗有关设施，落实扬尘控制专项整治。

三是近期我省进入酷暑和雨季，极易引起灾害，各单位要及时掌握有关天气信息，做好防暑防汛工作，做好基坑、围墙、工棚的检查工作。

二、直管公房

这次督查，主要是根据《开平市住房和城乡建设局直管公房安全管理规定（暂行）》要求，对属下8个房管所在直管公房安全管理制度（包括日常房屋安全检查、隐患治理、安全档案整理归档等）以及2017年“安全生产月”活动开展的情况进行督查，并按相关要求评分。

（一）安全管理制度落实情况

一是各单位能定期或不定期对管辖的直管公房进行安全检查，坚持一月一小检，一季一大检，并建立台账。二是各单位对查出的危房建立台账，制定和落实整改措施和计划，分类进行管理。三是各单位对查出的消防隐患建立台账，均能及时整改、跟踪、落实。四是各单位的安全管理档案基本能及时整理归档。

（二）现场抽查房屋情况

督查组共抽查房屋98间，其中住宅39间，非住宅57间，出租85间，空置13间。

（三）评分情况

综合8个房管所的得分情况，做得比较好的单位有水口所和振华所；其次是蚬冈所和三埠所；做得不较好的有赤水所、马冈所、月山所和苍城所。

（四）存在主要问题

一是个别单位的安全检查记录不完整、不齐全；二是个别单位的安全检查资料归档不齐全、不规范；三是存在个别租户在走火通道乱放杂物和使用花线的现象。

（五）“安全生产月”情况

各单位能按照通知要求，迅速召开动员会，制定活动方案，深入开展安全生产大检查行动。共组织 64 人次，分 16 个检查小组，检查房屋 2553 多间。在检查中发现 7 处隐患，均已全部整改。

（六）督查意见和要求

一是安全检查记录要进一步补充完善，相关检查资料要及时归档；二是要积极配合属地做好消防安全工作，进一步加强对租户的安全教育，提高安全意识。

三、局机关及下属单位

局机关各股室及下属单位能按要求开展安全生产检查工作，经检查，安全状况良好。

附件 1、2017 年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

2、2017 年第二季度直管公房安全检查评分汇总表

开平市住房和城乡建设局

2017 年 7 月 5 日

公开方式：主动公开

抄送：市安委会，所涉镇人民政府。

开平市住房和城乡建设局

2017 年 7 月 5 日印发

（共印 2 份）

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										总计得分
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装(满 分10分)	施工用具 (满分5 分)	
1	中富花园三期三、四幢	17609	K16	开平住宅建筑有限公司	开平天地建设监理有限公司	7.2	11.4	7.4	/	/	7.4	8.1	7.6	8.7	4	77.3
2	荣湖春天1#·2#住宅 商铺·地下车库	29279.2	k17	开平市宏城建筑工程有限公司	开平市天地建设监理有限公司	7.2	11.0	7.7	/	/	7.5	7.5	7.7	8.5	4.1	76.5
3	开平市晖达贸易有限 公司1.2.3.6.7#住宅 商铺	15470	k18	广东建邦兴业有限公司	开平市天地建设监理有限公司	8.3	10.6	7.7	/	7.2	7.1	7.3	7.2	8.4	4.1	75.0
4	开平市晖达贸易有限 公司 4.5.8.9.10.11.12#住宅 商铺	42191	k18	广东建邦兴业有限公司	开平市天地建设监理有限公司	8.3	10.6	7.7	/	7.2	7.0	7.3	7.2	8.4	4.1	74.9
5	联新(开平)高祥能 纤维第三有限公司车 库·后纺车间	27647	k3	广东开平市三建集团 有限公司	开平市天地建设监理有限公司	7.2	11.0	7.4	/	7.2	7.1	7.6	7.4	8.4	4.1	74.9
6	实训中心(吴汉良理 工翠山湖校区)项目	10554	k6	开平市宏城建筑工 程有限公司	广东国建工程项管 理有限公司	7.3	11.0	7.5	/	7.5	7.3	7.6	7.5	/	4.0	74.6
7	誉景豪庭	78729	K19	广东天悦建设有限公 司	开平天地建设有限公 司	7.3	10.05	/	/	7.6	7.2	7.4	/	8.5	3.2	74.0
8	三瑞房地产开发有限公司 住宅	7034	k9	开平市宏城建筑工 程有限公司	开平市天地建设监理 有限公司	7.2	11.0	7.4	/	/	7.3	7.6	7.3	/	4.0	74.0
9	中富花园三期 三幢	28173	K26	开平住宅建筑有限公 司	开平天地建设有限公 司	7.2	10.35	7.1	/	7.7	7.2	7.4	7.6	8.3	3.4	73.6
10	天悦湾三期(8.9.10 号楼)	39229	k26	浙江中远建设有限公 司	开平市天地建设监理 有限公司	7.2	11.0	7.1	/	/	7.2	7.6	7.2	8.0	3.6	73.6
11	天悦湾二期(6.7号 楼)	25040	k26	浙江中远建设有限公 司	开平市天地建设监理 有限公司	7.2	11.0	7.1	/	/	7.2	7.6	7.2	8.0	3.6	73.6
12	宝利住宅1、2幢	13689	k17	广东天悦建设有限公 司	开平天地建设有限公 司	7.5	10.2	7.1	/	/	7.2	7.5	7.6	8.1	3.5	73.4

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装 (满分10分)	施工用具 (满分5分)	总计得分
13	水口雅乐苑小区24#、25#、26#、27#、28#、29#住宅楼	89000	kj29	裕达建工集团有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.4	11.6	7.2	/	7.3	7.4	7.0	7.5	7.2	3.5	73.4
14	开平市百汇模具科技有限公司(二期)工程宿舍	5668	k5	广东聚源建设有限公司	广东城规划建设监理有限公司	7.4	10.8	7.4	/	/	7.0	7.2	7.2	8.0	3.7	73.4
15	开平碧桂园十一期住宅10.11号楼	22310	k18	广东新拓展建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.4	10.5	7.2	/	/	7.2	7.0	7.2	8.5	3.7	73.4
16	开平碧桂园十二期住宅3.4.12.15号楼	53060	kj2929	广东新拓展建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.4	10.5	7.2	/	/	7.2	7.0	7.2	8.5	3.7	73.4
17	宝利住宅3、4幢	12267	K16	广东天壹建设工程有限公司	开平大地监理有限公司	7.5	10.2	7.1	/	/	7.1	7.4	7.6	8.3	3.3	73.1
18	开平碧桂园十二期住宅8.17号楼	22348	kj29	广东新拓展建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.4	10.5	7.2	/	7.2	7.0	7.0	/	8.5	3.7	73.1
19	东汇城二期9幢	20144	K32	广东永达建筑工程有限公司	广东城规划建设监理有限公司	7.2	10.2	7.1	/	/	7.1	7.4	7.5	8.3	3.6	73.0
20	广东冠乐新型材料有限公司厂房	17280	k4	广东聚源建设有限公司	广州石化建设监理有限公司	7.4	10.5	7.1	/	/	7.2	7.6	7.2	/	4.0	72.9
21	骏贤居小区A1-A4幢住宅楼	2264	k3	广东开平骏建有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.3	11.0	7.2	/	/	7.3	7.2	/	/	3.6	72.5
22	侨林湾1、2、3	444937	kj31	广东均安建设有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司	7.2	10.1	/	/	7.4	7.2	7.4	/	8.1	3.2	72.2
23	东汇城二期11、12幢	38091	K32	广东永达建筑工程有限公司	广东城规划建设监理有限公司	7.2	10.2	7.1	/	7.4	7.1	7.4	7.6	8.3	2.9	72.1
24	东汇城二期10幢	22734	K32	广东永达建筑工程有限公司	广东城规划建设监理有限公司	7.2	10.2	7.1	/	/	7.2	7.4	7.6	8.1	2.9	72.1
25	广东凯美电子有限公司办公楼、厂房、厂房	18269	k5	广东均安建筑工程有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司	7.3	10.5	7.2	/	7.3	7.0	7.2	7.2	/	3.9	72.0

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										总计得分
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装(满 分10分)	施工用具 (满分5分)	
26	侨林湾4、5、6、7、8、地下车库	39785	K11-16	龙辉工程有限公司	开平大地监理有限公司	7.2	10.1	/	/	7.2	7.2	7.4	/	8.1	3.2	71.9
27	百合上湖村浦桥工业园办公楼	2567	k5	广东均安建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	10.9	7.3	/	7.1	7.3	7.0	7.3	/	3.6	71.9
28	东汇城二期13、14幢	35627	K32	广东永达建筑工程有限公司	广东城规建设监理有限公司	7.2	10.2	7.1	/	/	7.2	7.2	7.5	8.1	3	71.8
29	农业基地综合试验用房①座	2588	K4	广东耀南建筑工程有限公司	北京中诚信监理有限公司	7.3	10.2	7.1	/	7.3	7.1	7.4	7.5	/	3.3	71.5
30	领英花园住宅(E1-E3)幢	23303	kj17	广东省电白建筑总公司	开平大地建设监理有限公司	7.1	10.8	7.2	/	/	7.1	7.0	7.1	7.2	3.6	71.3
31	麦惠权厂房	6614	K2	广东天觉建设工程有限公司	江门安厦建设监理有限公司	7.3	10.1	7.1	/	/	/	7.2	7.5	/	3.8	71.2
32	中国水口卫浴博览城商业一区1#~16#	64137	k5	广东耀南建筑工程有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.3	10.8	7.1	/	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	3.6	71.2
33	亦牛花产品展示中心	1050	K4	广东开平市三建集团股份有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司	7.3	10.4	7.2	/	/	7.2	7.2	7.1	/	3.5	71.1
34	康城住宅小区(二期)A-2、A-3、E-3幢	21616	kj17	广东开建建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.2	10.8	7.1	/	/	7.0	7.0	7.1	7.1	3.6	71.1
35	丽江湾住宅小区1~7幢	76700	kj26	广东开平市三建集团有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.1	10.8	7.1	/	/	7.0	7.1	7.1	7.1	3.6	71.1
36	粤骏车间	31358	K3	广东均安建设工程有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司	7.0	10.2	7.2	/	/	7.1	7.4	7.7	/	3.1	71.0
37	盛安时尚家住宅1幢	13592	kj32	广东聚源建设工程有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.1	10.8	7.1	/	/	7.0	7.0	7.1	7.2	3.5	71.0
38	开平市总头污水处理厂二期工程	5588	框架	广东省水电一局股份有限公司	广东省建设工程监理有限公司	7.2	10.8	7.0	/	7.1	7.0	7.1	/	/	3.5	71.0

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										总计得分	
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装 (满分10分)	施工用具 (满分5分)		
39	市中医院2、3号楼外幕墙装饰	11012	k8	广东耀南建筑工程有限公司	广东华联建设投资有限公司	7.2	11.0	7.0	/	/	7.0	7.0	7.1	/	/	3.5	71.0
40	良园路吉祥新村60号	341	k3	广东开建建筑工程有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.4	10.5	7.1	/	/	7.0	7.0	/	/	/	3.6	71.0
41	广东腾盛模架有限公司厂房二办公楼	13580	钢结构1	广东均安建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.1	10.5	7.1	/	7.0	7.0	7.2	7.1	/	/	3.6	71.0
42	盛安时尚家住宅8幢	17283	kj32	广东聚源建设有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.1	10.8	7.0	/	/	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	3.6	70.9
43	万冠雅廷湾B1、B2、B3幢住宅	32087	kj28	开平市水口建筑集团有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	11.0	7.1	/	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	3.5	70.9
44	开平市特灵卫浴实业公司厂房1、厂房2	22990	k3	广东均安建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	10.8	7.1	/	7.2	7.1	7.0	7.0	/	/	3.5	70.9
45	骏景湾御景庭5、6、7、8幢住宅	44437	kj20	广东电白建设集团有限公司	广东城规建设监理有限公司	7.2	10.8	/	/	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	3.5	70.8
46	市总工会职工之家	1883	k3	广东建邦兴业集团有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	11.0	7.0	/	7.0	7.0	7.1	7.0	/	/	3.5	70.7
47	良园路吉祥新村92号	421	k3	开平市雄辉建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.1	/	/	7.2	7.0	/	/	/	3.7	70.7
48	景湖大地	45520	K17-18	广东建邦兴业有限公司	江门安厦建设监理有限公司	7.3	10.1	7.1	/	/	7.1	7.4	7.2	/	/	3.3	70.6
49	百海花园二期住宅	3282	k9	广东聚源建设有限公司	江门市五邑建设监理有限公司	7.1	10.7	7.0	/	7.0	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	3.6	70.6
50	赤水合作社成品库、包装车间、粉磨车间、配料库	3710	k3	开平市雄辉建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.2	7.0	7.0	/	/	7.1	3.7	70.6
51	盛安时尚家住宅2幢	12655	kj32	广东聚源建设有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.0	10.8	7.0	/	/	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	3.5	70.5

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										总计得分	
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装 (满分10分)	施工用具 (满分5分)		
52	开平城镇建设综合开发总公司住宅楼第...第三栋	10900	k7	广东均安建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	/	3.6	70.5
53	骏景湾海景庭3、5、6、7、8幢住宅	79900	kj32	广东电白建设集团有限公司	广东城建建设监理有限公司	7.1	10.5	7.0	/	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	3.5	70.4
54	骏景湾海景庭1、2、3幢住宅	43894.28	kj28	广东电白建设集团有限公司	广东城建建设监理有限公司	7.0	10.5	7.1	/	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	3.5	70.4
55	景栢湾住宅小区1#、4#幢	58913	kj14	广东耀南建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	3.5	70.3
56	开平市水口寺前经济联合社厂房	2291	2层钢结构	广东均安建筑工程有限公司	开平大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	/	7.1	7.0	/	/	/	3.6	70.3
57	良同路吉祥新村33.60号	800	k3	广东均安建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.1	/	/	7.0	7.0	7.0	/	/	3.6	70.3
58	麦惠秋厂房三	7898	k2	广东天觉建设有限公司	江门安厦建设监理有限公司	7.3	10.1	7.1	/	/	7.1	7.2	7.1	7.5	/	2.8	70.1
59	麦惠秋厂房四	7586	k2	广东天觉建设有限公司	江门安厦建设监理有限公司	7.3	10.1	7.1	/	/	7.1	7.2	7.1	7.4	/	2.9	70.1
60	广东安鼎金属制品有限公司厂房、办公楼、研发楼	8048.7	k3	广东富生建设有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	/	3.6	70.1
61	开侨中学综合大楼	6086	k4	广东聚源建设有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司	7.2	10.1	7.1	/	7.0	7.1	7.2	7.1	6.9	/	3.2	70.0
62	开平一中礼堂	6453	k4	江门雨禾建筑工程有限公司	广东海外建设监理有限公司	7.1	10.1	7.1	/	7.3	7.1	/	7.2	7.2	/	3.2	70.0
63	开平市唯佳卫浴有限公司厂房A	998	k3	广东均安建筑工程有限公司	广东越城建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.0	7.0	/	/	/	3.6	70.0
64	开平市汇元贸易公司厂房、厂房二、办公楼	6403	k3	开平市林兴建筑工程有限公司	广东越城建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	/	3.6	70.0
65	麦基森厂房三	2235	k4	广东开建建筑工程有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	7.0	10.5	7.0	/	7.0	7.0	7.0	7.0	/	/	3.5	70.0

2017年第二季度建筑施工安全检查评分汇总表

单位盖章:

日期: 2017年6月

序号	工程名称	建筑面积 (m ²)	结构 类型	施工单位	监理单位	项 目 名 称 及 分 值										总计得分
						安全管理 (满分10分)	文明施工 (满分15分)	脚手架 (满分10分)	基坑工程 (满分10分)	模板支架 (满分10分)	高处作业 (满分10分)	施工用电 (满分10分)	物料提升 机与施工 升降机 (满分10分)	塔式起重 机与起重 吊装 (满分10分)	施工用具 (满分5分)	
66	良园路吉祥新村79号	341	k3	开平市林兴建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.0	10.5	7.1	/	/	7.2	7.0	/	/	3.6	70.0
67	水口镇文化体育广场	2227	k4	开平市林兴建筑工程有限公司	江门市安厦建设监理有限公司	6.5	10.5	7.0	/	6.8	7.0	7.0	/	/	3.5	69.1
68	领美公馆住宅楼1.2.3幢 商铺	22860	kJ18	山东一建建设有限公司	开平市大地建设监理有限公司	7.2	10.0	7.0	/	6.7	6.0	7.0	/	7.0	3.0	67.3
69	开平市亿展阔芯有限公司厂房	12004	钢结构2	广东均安建筑工程有限公司	开平市大地建设监理有限公司	0.0	10.7	/	/	/	7.0	6.5	/	/	3.3	55.0

2017年第二季度直管公房安全检查评分汇总表

2017.6

单位	检查内容及得分		合计得分 (分)	名次	备注
	安全管理制度落实情况(资料) (50分)	安全管理制度落实情况(现场) (50分)			
水口所	50	45	95	1	
振华所	50	45	95	1	
蚬冈所	41	50	91	3	
三埠所	40	50	90	4	
赤水所	45	40	85	5	
马冈所	37	45	82	6	
月山所	37	45	82	6	
巷城所	37	45	82	6	

